


[illegible]



					hence appropriate measures should be implemented beforehand by rural municipality
--	--	--	--	--	---

१.४. एकीकृत वस्ती

श्रोत: NRA

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	५६					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: - Lack of working people
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: - Quality materials, - Lack of quality woods - Lack quality stone - Lack of transportation
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: - Less the supply

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुख्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Chhahare,	कैफियत
---	------	---------------	-----------------------	----------	-------------------	-----------------------------------	--------



विवरण	युनिट	प्रति	मातृ	पुनर्निर्माण	सामग्री	प्रति
• ढुंगा	घन मि.	११३,०२८	no	12000	3000	6000
• गिट्टी	घन मि.	१२,१३९	no	12000	3000	6000
• बालुवा	घन मि.	१३,८७६	no	12000	3000	6000
• काठ	क्यु फिट	३७५,६८१				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	800	100	25
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	११४,०२१	no	850	100	25
• रड	किलो ग्राम	१,२४२,६३४	no	95	10	25
• जस्ता पाता	बन्डल	१५,३५१				
• इट्टा	गोटा	१,४९६,४९८				

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईमोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्टेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।) स्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक स्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		8	8					
सव-इन्जिनियर		15	11					
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

स्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- Government should focus on Safer building construction without any barriers to the beneficiaries in getting the tranche
- Delay in grievances handling
- Deadline set by NRA for the completion of reconstruction is not appropriate
- Lack of guideline on retrofitting

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site
- Lack of financial capacity to construct their houses
- Beneficiaries not present due to foreign employment

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई

शिवपुरी गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण




- गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।
- More than one house
 - Non availability appropriate land
 - Insufficient grant

वैकिंग प्रणाली सम्बन्धमा


- Delayed on payment to beneficiaries
Bank is very Far
Payment to little number of people

समाधानका उपायहरु

- training for Mason
Training for Retrofitting
Grievance address in time

तयार पार्ने 
नाम: ~~अविनाश~~ गवि. शाही
पद: ईन्जिनियर ~~सप~~ - इन्जिनियर
सम्पर्क: ९८६०६७५६२४ ९८४४९८९९८९

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: रामकृष्ण थापा
पद: प्रमुख/अध्यक्ष
सम्पर्क: ९८५१२१५०६३
